



Kurzbericht



NIZ Goldenstein – Haus im Moor (Foto: Jessika Wollstein, bitters.de)

Naturschutz- und Informationszentrum NIZ Goldenstedt – Haus im Moor

Anschrift

Arkeburger Str. 22
49424 Goldenstedt

Kontaktdaten

Tel.: +49 4444 2694
E-Mail: haus-im-moor@niz-goldenstedt.de
Web: www.niz-goldenstedt.de



Prüfergebnis

Das **Naturschutz- und Informationszentrum NIZ Goldenstedt – Haus im Moor** wurde am 22.10.2018 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Februar 2019 bis Januar 2022** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Menschen mit Gehbehinderung

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebs.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer



Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche nach Art der Behinderung zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Bitte beachten Sie außerdem die Anmerkungen in der Tabelle. Hier werden zum einen Hinweise gegeben, welche Bereiche die Qualitätskriterien nicht erfüllen; zum anderen Abweichungen von den Anforderungen nach „Reisen für Alle“ genannt, wenn einzelne Kriterien zugunsten der Gesamtwertung als erfüllt gewertet wurden.



Überblick über das Prüfergebnis

					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	-	-	-	keine gekennzeichneten Stellflächen für Menschen mit Behinderung vorhanden
Rampe zum Eingang	✓	✓	-	-	Bewegungsfläche am Ende der Rampe kleiner als 150 cm x 150 cm
Eingang Haus im Moor	✓	✓	✓	✓	Bewegungsfläche an der Tür kleiner als 150 cm x 150 cm
Rampenweg zum Moortunnel	-	-	-	-	20 % Steigung
Moortunnel	✓	✓	✓	✓	Hinweis: über Rampe erreichbar
Café Haus im Moor	✓	✓	✓	✓	
Ausstellung CO² Pavillon	✓	-	-	-	
Rundweg Moorpfad	-	-	-	-	Bahnübergang kreuzt mit 2 Stufen und 3 cm hoher Schwelle
Aussichtsturm	-	-	-	-	nur über Stufen erreichbar
Moorbahn mit Bahnhof	✓	-	-	-	keine Sitzgelegenheiten vorhanden








 					Bemerkungen
Öff. WC für Menschen mit Behinderung		-	-	-	WC nicht anfahrbar, Haltegriff nicht hochklappbar

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-fuer-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden. Es gibt keine gekennzeichneten Stellflächen für Menschen mit Behinderung (Entfernung zum Eingang: 20 m).
- Vom Parkplatz aus gelangt man über einen nicht leicht begeh- und befahrbaren Weg zum Eingang (Holzbohlen).
- Der Eingang „Haus im Moor“ (Café) ist stufenlos über eine 6 m lange Rampe mit 6 % Steigung erreichbar (Türschwelle 2 cm).
- Die erhobenen Türen und Durchgänge sind mindestens 90 cm breit.



- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Räume (Café und Ausstellungen) sind stufenlos oder über eine Rampe erreichbar.
- Im Café sind unterfahrbare Tische vorhanden.
- Der Zugang zum Moortunnel erfolgt über einen 20 m langen Rampenweg mit 20 % Steigung (Schotterweg). Handläufe sind nicht vorhanden.
- Im CO²-Pavillon sind Exponate und dazugehörige Informationen überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar und lesbar, im Moortunnel nicht.
- Der Moorpfad ist ein ca. 800 m langer Rundweg. Moortunnel, Aussichtsturm und CO²-Pavillon liegen am Rundweg in ca. 150 m Entfernung vom Haus. Der Rückweg ist ohne die Absolvierung des Rundwegs möglich. Der Weg ist leicht begeh- und befahrbar (Holzbohlen, einige davon stellenweise locker). Allerdings wird der Rundweg mind. einmal von den Schienen der Moorbahn gekreuzt (weitere Kreuzungen am Moorbahnhof).
- Es werden keine Führungen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer angeboten.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung am Eingang

- Die Bewegungsflächen betragen
 - vor / hinter der Tür, vor dem Waschbecken und dem WC 150 cm x 120 cm;
 - links und rechts neben dem WC ist keine Bewegungsfläche vorhanden.
- Am WC ist rechts ein nicht hochklappbarer Haltegriff vorhanden. Links gibt es keinen Griff.
- Das Waschbecken ist nicht unterfahrbar. Der Spiegel ist im Sitzen nicht einsehbar.
- Ein Alarmauslöser ist nicht vorhanden.

Moorbahn mit Rollstuhl-Waggon

- Der 12 m lange Holzbohlenweg zum Moorbahnhof hat eine Steigung von 10 % über eine Strecke von 3 m. Der Zugang zum Bahnhof ist auch vom Moorpfad und vom Parkplatz aus möglich.
- Die Moorbahn befindet sich am Eingang des Moorpfades in ca. 30 m Entfernung zum "Haus im Moor". Informationen zum Betrieb der Bahn gibt es saisonbedingt beim NIZ Goldenstedt. Ein Waggon ist für Rollstuhlfahrer geeignet. Er ist nur vom Bahnsteig am NIZ aus zugänglich, zum Befahren wird der Eingang verbreitert auf ca. 85–90 cm. Zum Bahnsteig hin ist eine Schwelle von ca. 4–10 cm vorhanden (abhängig vom Zustand der Gleise am Bahnsteig).



- Am Bahnsteig sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Im Café sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken. Es gibt keine Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen.
- Am Bahnsteig Moorbahn sind keine schriftlichen Haltestelleninformationen vorhanden.
- In den Ausstellungen sind Informationen in Schriftform verfügbar.
- Es werden keine Führungen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen angeboten.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Der Eingang zum „Haus im Moor“ (Café) ist nicht visuell kontrastreich gestaltet, jedoch durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.



- Im CO²-Pavillon und im Moortunnel kontrastieren die nicht gut ausgeleuchteten Exponate visuell mit der Umgebung. Informationen der Exponatsbeschilderung sind visuell kontrastreich gestaltet.
- Bedienelemente sind überall taktil erfassbar und teilweise visuell kontrastreich gestaltet.
- Gehbahnen sind nicht mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet oder visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt. Die Wände oder andere bauliche Elemente können nicht als Orientierung genutzt werden.
- Fast überall sind die erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche hell und blendfrei ausgeleuchtet (Ausnahmen: Außenbereiche und WC).
- Informationen sind nicht gut lesbar und nicht taktil erfassbar.
- Der Moorpfad ist ein ca. 800 m langer Rundweg. Moortunnel, Aussichtsturm und CO²-Pavillon liegen am Rundweg in ca. 150 m Entfernung vom Haus. Der Rückweg ist ohne die Absolvierung des Rundwegs möglich. Der Weg ist leicht begeh- und befahrbar (Holzbohlen). Eine Gehwegbegrenzung ist nicht vorhanden.
- Am Bahnsteig Moorbahn sind keine akustischen Haltestelleninformationen vorhanden.
- Im Café ist eine Speisekarte in schnörkelloser und kontrastreicher Schrift vorhanden, jedoch nicht in Großschrift.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Angebotene Hilfsmittel: Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.)
- Es werden keine Führungen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen angeboten.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.



- Das Ziel der Wege ist in Sichtweite. Ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem ist nicht vorhanden.
- Im Café ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden, die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert.
- Es gibt kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem.
- Es gibt keine Informationen in Leichter Sprache oder als fotorealistische Darstellung.
- Es werden keine Führungen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen angeboten.