



Bericht für den Gast



Außenansicht Jugendherberge Cuxhaven Duhnen

Jugendherberge Cuxhaven Duhnen

Anschrift

Schlensenweg 2
27476 Cuxhaven

Kontaktdaten

Tel.: 04721 / 48552
E-Mail: cuxhaven@jugendherberge.de
Web: www.cuxhaven.jugendherberge.de



Prüfergebnis

Die **Jugendherberge Cuxhaven Duhnen** wurde am 14.11.2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Mai 2017 bis April 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Überblick über das Prüfergebnis






					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	-	✓	-	Stellplatzgröße: 300 cm x 500 cm
Eingang	✓	✓	-	-	Türschwelle: 2,5 cm
Rezeption	✓	✓	✓	✓	
Zimmer A02	✓	✓	-	-	Zimmertürbreite: 80 cm
Sanitärraum für Menschen mit Behinderung	✓	-	-	-	Bewegungsflächen neben dem WC betragen: links 72 cm x 57 cm, rechts 90 cm x 57 cm, vor dem WC 200 cm x 200 cm ; Duschfläche 136 cm x 200 cm
Speiseraum	✓	-	✓	-	die Tische sind nicht unterfahrbar
Öffentliches WC Damen und Herren	-	-	-	-	es gibt kein öffentlich konzipiertes WC für Menschen mit Behinderung

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es sind zwei öffentliche Parkplätze für Menschen mit Behinderung vorhanden (Stellplatzgröße 300 cm x 500 cm; Entfernung zum Eingang ca. 57 m).
- In unmittelbarer Nähe befindet sich die Haltestelle „Seelust“ (Entfernung zum Eingang beträgt 300 m).
- Vom Parkplatz und der ÖPNV-Bushaltestelle gelangt man über einen leicht begehbaren und befahrbaren Weg zum Eingang.
- Die Breite der Eingangstür beträgt 100 cm, der Zugang erfolgt über eine 2,5 cm hohe Türschwelle. Es ist ein Windfang mit einer Bewegungsfläche von 200 cm x 200 cm vorhanden.
- Der Verkaufstresen mit Kassenbereich ist an der höchsten bzw. niedrigsten Stelle 111 cm bzw. 72 cm hoch. Es gibt eine weitere Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen.
- Alle für den Gast nutzbaren Räume sind ebenerdig erreichbar.
- Alle Durchgänge/Türen sind mind. 80 cm breit.
- Im Speiseraum sind keine unterfahrbaren Tische vorhanden.

Zimmer A02 (Mehrbettzimmer)

- Die Bewegungsflächen neben dem Bett betragen: links 147 cm x 200 cm, rechts steht das Bett an der Wand. Es ist kein Pflegebett vorhanden.
- Das Bett ist unterfahrbar.

Sanitärraum für Menschen mit Behinderung

- Die Bewegungsflächen neben dem WC betragen: links 72 cm x 57 cm, rechts 90 cm x 57 cm, vor dem WC bzw. Waschbecken 200 cm x 200 cm. Es sind hochklappbare Haltegriffe am WC vorhanden.



- Das Waschbecken ist in einer Höhe von 67 cm in einer Tiefe weniger 30 cm unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Sitzen und Stehen einsehbar.
- Die Dusche hat eine Duschfläche von 136 cm x 200 cm. Es sind Haltegriffe und ein Duschstuhl vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Im Speiseraum sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken.
- Im Zimmer A02 ist kein Fernseher mit Videotext vorhanden. Es ist keine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Es steht kein kostenloser WLAN – Zugang zur Verfügung.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Außenwege haben meist visuell kontrastreiche oder taktil erfassbare Gehwegbegrenzung.



- Der Haupteingang ist visuell kontrastreich gestaltet und durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Bei den Eingangstüren handelt es sich um Glastüren ohne Sicherheitsmarkierung.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- Es ist kein durchgängiges Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Das Ziel des Weges ist meist in Sichtweite oder es sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.