



Bericht für den Gast



Rezeption in der Jugendherberge Mardorf

Jugendherberge Mardorf

Anschrift

Warteweg 2
31535 Neustadt

Kontaktdaten

Tel.: 05035 / 457

E-Mail: mardorf@jugendherberge.de

Web: www.mardorf.jugendherberge.de

Prüfergebnis

Die **Jugendherberge Mardorf** wurde am 06.04.2017 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Juni 2017 bis Mai 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter „**Beschreibung des Betriebes**“ finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

Überblick über das Prüfergebnis



 					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	-	✓	-	kein ausgeschilderter Parkplatz für Menschen mit Behinderung
Eingangsbereich	✓	✓	✓	✓	
Rezeption Zimmer 020 mit Sanitärraum	✓	✓	✓	✓	Bewegungsflächen im Schlafrum kleiner als 120 cm x 120 cm; Bewegungsflächen links/rechts vom WC unter 70 cm x 90 cm
Speiseraum	✓	✓	✓	✓	
Öffentliches WC	✓	-	-	-	Bewegungsflächen links/rechts vom WC unter 70 cm x 90 cm

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und  barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und  barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.



Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es ist ein Parkplatz vorhanden. Die Stellfläche ist für Menschen mit Behinderung nicht gekennzeichnet (Stellplatzgröße 350 cm x 500 cm).
- Vom Parkplatz aus gelangt man über einen leicht begehbaren und befahrbaren Weg zum Eingang.
- Der Eingang ist stufen- und schwellenlos erreichbar. Alle erhobenen, für den Gast nutzbaren Räume sind ebenerdig erreichbar.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Die Rezeption ist 112 cm hoch. Es gibt eine gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen.
- In öffentlichen Bereichen sind Türen und Durchgänge mindestens 90 cm breit.
- Im Speiseraum sind unterfahrbare Tische vorhanden.

Zimmer 020 mit Sanitärraum

- Die Bewegungsflächen betragen vor wesentlichen immobilen Einrichtungsgegenständen mindestens 150 cm x 150 cm.
- Die Bewegungsfläche rechts neben dem Bett beträgt 100 cm x 200 cm. Links steht das Bett an der Wand.
- Das Bett ist unterfahrbar. Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.
- Die Bewegungsfläche im Sanitärraum beträgt links neben dem WC 20 cm x 65 cm, rechts 80 cm x 65 cm und vor dem WC und dem Waschbecken mindestens 150 cm x 150 cm.
- Es sind beidseitig Haltegriffe vorhanden, der rechte ist hochklappbar.
- Die Duschwanne ist ebenerdig begehbare, die Duschfläche 137 cm x 187 cm groß. Ein Duschstuhl und waagerechte Haltegriffe sind vorhanden.
- Das Waschbecken ist nicht unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen nicht einsehbar.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

- Die Bewegungsfläche im Sanitärraum beträgt links neben dem WC 20 cm x 65 cm, rechts 80 cm x 65 cm und vor dem WC und dem Waschbecken mindestens 150 cm x 150 cm.



- Es sind beidseitig Haltegriffe vorhanden, der rechte ist hochklappbar.
- Die Duschwanne ist ebenerdig begehbar, die Duschfläche 137 cm x 187 cm groß. Ein Duschstuhl und waagerechte Haltegriffe sind vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Im Speiseraum gibt es Bereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen sowie Tische mit heller und blendfreier Umgebung, an denen keine Lampen stehen oder hängen.
- Im Zimmer ist kein Fernseher mit Videotext vorhanden.
- Es steht ein kostenloser WLAN-Zugang zur Verfügung.
- Es gibt keine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes.
- Das Anklopfen an der Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Der Eingangsbereich ist nicht visuell kontrastreich gestaltet oder durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.



- Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen versehen.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Es gibt keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände.
- Allgemeine Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- Beschilderungen sind in gut lesbarer, kontrastreicher Schrift vorhanden.
- Gehwegbegrenzungen oder Bodenindikatoren sind nicht vorhanden.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen weder im Zimmer noch an der Rezeption sichtbar aus.
- Informationen sind nicht als Piktogramme oder Bilder dargestellt.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache und kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem.