

Nordseelagune

An der Nordseelagune 22
26969 Butjadingen

Tel: 04733 173094
Fax:

kontakt@Butjadingen.de
[http://www.butjadingen.de/aktivitaeten/
nordsee-lagune-butjadingen.html](http://www.butjadingen.de/aktivitaeten/nordsee-lagune-butjadingen.html)

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 28. Juni 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Teilbereiche (für Angebotsbogen) (Version 2.0)

Parken

Zugehörige Modulbögen: [Behinderten Parkplatz \(Version 2.0.\)](#), [Parkplatz Eingang \(Version 2.0\)](#)

Haltestelle (für Angebotsbogen) (Version 2.0) 2

Zugehörige Modulbögen: [Haltestelle Nordsee-Lagune \(Version 2.0.\)](#), [Beschilderung Nordsee Lagune Haltestelle \(Version 2.0\)](#)

Eingang (für Angebotsbogen) (Version 2.0) 3

Zugehörige Modulbögen: [Kasseneingangsbereich \(Version 2.0.\)](#), [Eingangsrampe Imbiss/ öffentliches WC \(Version 2.0\) 3](#)

Kasse (für Angebotsbogen) (Version 2.0) 4

Zugehörige Modulbögen: [Kasse \(Version 2.0.\)](#), [Kasse zur Lagune \(Version 2.0\) 2](#)

Dusche/ Umkleide (für Angebotsbogen) (Version 2.0) 5

Zugehörige Modulbögen: [Sanitärraum \(Version 2.0.\)](#), [Sanitärraum Behindertendusche \(Version 2.0.\) 2](#), [Umkleidekabine \(Version 2.0\)](#), [Weg außen vom Imbiss zur Dusche \(Version 2.0\) 4](#), [Rampe Umkleidekabine \(Version 2.0\)](#), [Rampe \(Version 2.0\) 2](#), [Tür Ausgang Bistro \(Version 2.0.\)](#), [Tür Behindertendusche \(Version 2.0.\) 2](#)

Schwimmbecken (für Angebotsbogen) (Version 2.0) 6

Zugehörige Modulbögen: [Schwimmbad/Strand \(Version 2.0\)](#)

Öffentliches WC (für Angebotsbogen) (Version 2.0) 7

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC 1. rechts \(Version 2.0\)](#), [Eingangsbereich Imbiss/ Öffentliches WC \(Version 2.0\) 3](#), [Eingangsrampe Imbiss/ öffentliches WC \(Version 2.0\) 3](#), [Tür öffentliches WC \(Version 2.0.\) 3](#), [Tür öffentliche Toilette Kabine 1 rechts \(Version 2.0.\) 4](#)

Imbiss (für Angebotsbogen) (Version 2.0) 9

Zugehörige Modulbögen: [Kasse Imbiss \(Version 2.0.\) 2](#), [Gastraum \(Version 2.0.\)](#), [Kasse zur Lagune \(Version 2.0\) 2](#)

Technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel \(Version 2.0.\)](#)

Behinderten Parkplatz (Version 2.0.)

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 3 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 303 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 11 m.

Anmerkungen für den Gast: Behinderten Parkplatz

Haltestelle Nordsee-Lagune (Version 2.0.)

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 500 m.

Es sind keine visuell kontrastreiche Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) vorhanden.

Es sind keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) vorhanden.

Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

Es sind keine akustischen Haltestelleninformationen vorhanden.

Kasseneingangsbereich (Version 2.0.)



Eingangsbereich
Nordsee-Lagune



Eingangsbereich
Nordsee-Lagune
Rampe



Eingangsbereich
Nordseelagune von
innen

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist bei künstlicher Beleuchtung hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Tür (Version 2.0.)

Schalter/Tresen/Kasse (Version 2.0.)

Kasse (Version 2.0.)

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist hell ausgeleuchtet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil kontrastreichen Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse ist gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar).

Kasse Imbiss (Version 2.0.) 2

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist hell ausgeleuchtet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil kontrastreichen Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse ist gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar).

Gastraum (Version 2.0.)

Tür (Version 2.0.) 5

Es sind Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände vorhanden.

Hindernisse: Mülleimer, Pflanzkästen

Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist schnörkellos und kontrastreich gestaltet.

Es ist eine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

Es ist keine Speisekarte in Brailleschrift oder auf einer barrierefreien Internetseite verfügbar.

Sanitärraum (Version 2.0.)

Sanitärraum (Version 2.0.)

Tür zum Sanitärraum

Sanitärraumtür (Version 2.0.)

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Sanitärraum Behindertendusche (Version 2.0.) 2

Tür (Version 2.0.) 3

Anmerkungen für den Gast: Duschstuhl/-sitz und Funkalarm in Planung

Schwimmbad/Strand (Version 2.0)

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Außenbereich.

Es gibt keine Hilfsmittel zum Einstieg.

Der Beckenrand ist nicht visuell kontrastreich abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Strandmobile/ Wattmobile in Planung

Öffentliches WC 1. rechts (Version 2.0)

Tür öffentliches WC 1. rechts (Version 2.0.) 5

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind nicht taktil erfassbar (berührungslose Befehlsgeber).

Umkleidekabine (Version 2.0)

Tür (Version 2.0.)

Technische Hilfsmittel (Version 2.0.)

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Andere angebotene Hilfsmittel: keine

Es gibt keine barrierefreie Homepage (nach BITV 2.0 oder WCAG 2.0).

Weg außen (Version 2.0)

Parkplatz Eingang (Version 2.0)

Breite des Weges: 350 cm

Länge des Weges: 11 m

Gehwegbegrenzung taktil erfassbar.

Es gibt keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Es gibt keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Kasse zur Lagune (Version 2.0) 2

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 150 m

Keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Es gibt keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Es gibt keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Eingangsbereich Imbiss/ Öffentliches WC (Version 2.0) 3

Breite des Weges: 350 cm

Länge des Weges: 32 m

Gehwegbegrenzung taktil erfassbar.

Es gibt keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Es gibt keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Weg außen vom Imbiss zur Dusche (Version 2.0) 4

Breite des Weges: 185 cm

Länge des Weges: 35 m

Keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Es gibt keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Es gibt keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Tür (Version 2.0.)

Tür Ausgang Bistro (Version 2.0.)

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind (ganz oder teilweise) mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind nicht taktil erfassbar (berührungslose Befehlsgeber).

Tür Behindertendusche (Version 2.0.) 2

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Tür öffentliches WC (Version 2.0.) 3



Erste Tür zum WC

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Tür öffentliche Toilette Kabine 1 rechts (Version 2.0.) 4

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Beschilderung Nordsee Lagune Haltestelle (Version 2.0)

Die Informationen sind in gut lesbarer Schrift vorhanden.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm/Wegweiser und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Die Informationen, die aus Zahlen-, Buchstaben (bis zu 4 Zeichen) oder Piktogrammen bestehen, sind nicht taktil erfassbar (z.B. Relief- oder Prismenschrift).

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in leichter Sprache verfügbar.