

Bericht für den Gast



Eingang InselBad & DünenSpa

InselBad & DünenSpa, Nordseebad Spiekeroog

Anschrift
Noorderpad 20
26474 Spiekeroog

Kontaktdaten
Tel.: 04976 / 91930
E-Mail: info@spiekeroog.de
Web: www.spiekeroog.de

Prüfergebnis

Das **InselBad & DünenSpa, Nordseebad Spiekeroog** wurde am 25. April 2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **September 2016 bis August 2019** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und für Rollstuhlfahrer“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

Überblick über das Prüfergebnis






| <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">Barrierefreiheit geprüft</div>  </div> |  |  |  |  | Bemerkungen |
|---|---|---|---|--|--|
| Teilergebnisse: | | | | | |
| Parken | | | | | keine Parkplätze vorhanden, da die Insel autofrei ist |
| Eingang | ✓ | ✓ | - | - | Wegneigung von 10 % |
| Kasse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Umkleide/Duschraum | ✓ | ✓ | - | - | Bewegungsfläche teilweise unter 150 cm x 150 cm |
| Inselbad (großes Becken) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Weg zum Schwimmbadbereich 116 cm breit |
| Inselbad (Kinderbecken) | ✓ | - | - | - | Weg zum Schwimmbadbereich 116 cm breit, keine Einstiegshilfen ins Becken |
| Saunen | ✓ | - | - | - | Bewegungsfläche teilweise unter 120 cm x 120 cm |
| Behandlungsräume | ✓ | - | - | - | Bewegungsfläche teilweise unter 120 cm x 120 cm |
| WC für Menschen mit Behinderung im Foyer | ✓ | - | ✓ | - | Spiegel nicht im Sitzen einsehbar |
| Kiosk | ✓ | ✓ | - | - | Bewegungsfläche teilweise unter 150 cm x 150 cm |

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Die Längsneigung des Weges zum Eingang beträgt 10 %.
- Der Zugang zum Gebäude erfolgt über eine Türschwelle von 2 cm Höhe.
- Alle für den Gast nutzbaren Räume sind ebenerdig oder per Aufzug erreichbar, mit Ausnahme der Dünensauna, die nur über eine Treppe zu erreichen ist. Die Strandsauna hat eine Türschwelle von 5,5 cm Höhe.
- Alle Durchgänge/Türen sind mind. 81 cm breit.
- Die Aufzugskabine ist 110 cm x 150 cm groß (Breite x Tiefe).
- Ein Rollstuhl fürs Schwimmbekken kann zur Verfügung gestellt werden.

Sanitärräume für Menschen mit Behinderung

- In den Sanitärräumen betragen die Bewegungsflächen neben dem WC (Breite x Tiefe):
 - WC im Spa-Bereich: rechts 154 cm x 69 cm, links 89 cm x 69 cm;
 - WC im Foyer: rechts 115 cm x 72 cm, links 126 cm x 72 cm.
- Beidseitig sind hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Die Dusche im Spa-Bereich ist stufenlos begehbar. Die Duschfläche beträgt 170 cm x 144 cm. Es ist ein Duschstuhl vorhanden und Haltegriffe sind angebracht.
- Das Waschbekken im Foyer ist unterfahrbar; der Spiegel ist nicht im Stehen und Sitzen einsehbar.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.
- Bei den Eingangstüren handelt es sich um Glastüren ohne Sicherheitsmarkierung.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- Es ist kein durchgängiges Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch.
- Bei Treppen sind die Stufen nicht mit visuell kontrastierenden Kanten versehen.



Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Das Ziel des Weges ist meist in Sichtweite oder es sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.
- Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt.