

PA-1218-2016 Servicegebäude Detailinformation

Obere Strandpromenade
26486 Wangerooge

Tel: 04469 990
Fax:

kurverwaltung@wangerooge.de
www.wangerooge.de

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 11. Juli 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Servicegebäude

Teilbereiche (für Angebotsbogen) (Version 2.0)

Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Eingangstür zum Gästekindergarten im Servicegebäude](#), [Eingangstür ins Malstudio im Servicegebäude](#)

Gästekindergarten / Malstudio

Zugehörige Modulbögen: [Bällebad \(kleiner offener Bereich, der vom großen Raum abgeht\)](#), [Gästekindergarten \(großer Raum\)](#), [kleiner Raum im Gästekindergarten](#), [Malstudio im Servicegebäude](#), [Tür zum kleinen Raum im Gästekindergarten](#), [Eingangstür ins Malstudio im Servicegebäude](#)

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung an der oberen Strandpromenade

Zugehörige Modulbögen: öffentliches WC an der oberen Strandpromenade, Weg vom Servicegebäude zum öffentlichen WC

Oberdeck

Zugehörige Modulbögen: Eingangsbereich zum Oberdeck, Oberdeck (Veranstaltungsraum/ Seminarraum im OG), Treppe ins Oberdeck, Fahrstuhl ins Oberdeck, Flur vor dem Oberdeck, Vorflur im EG zum Aufzug ins Oberdeck, Eingangstür zum Oberdeck, Tür zwischen dem Eingangsbereich innen und der Treppe zum Oberdeck, Tür zum Vorflur des Aufzugs

technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: Technische Hilfsmittel

Raum (Version 2.0.)

Gästekindergarten (großer Raum)



Gästekindergarten
(großer Raum)



Gästekindergarten
(großer Raum)

Der Raum ist beleuchtet.

kleiner Raum im Gästekindergarten



kleiner Raum im
Gästekindergarten



kleiner Raum im
Gästekindergarten



kleiner Raum im
Gästekindergarten

Der Raum ist beleuchtet.

Oberdeck (Veranstaltungsraum/Seminarraum im OG)



Oberdeck

Der Raum ist beleuchtet.

Malstudio im Servicegebäude



Eingangstür ins
Malstudio im
Servicegebäude



Eingangstür ins
Malstudio im
Servicegebäude



Eingangstür ins
Malstudio im
Servicegebäude

Der Raum ist beleuchtet.

Technische Hilfsmittel

Es gibt keinen Alarm.

Fahrstuhl ins Oberdeck



Fahrstuhl ins
Oberdeck



Fahrstuhl ins
Oberdeck



Fahrstuhl ins
Oberdeck



Fahrstuhl ins
Oberdeck

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt.