

Seefelder Mühle

Hauptstraße 1
26937 Stadland

Tel: 04734 1236
Fax:

kulturzentrum@seefelder-muehle.de
<http://seefelder-muehle.de>

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 4. Mai 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Teilbereiche (für Angebotsbogen) (Version 2.0)

Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz \(Version 2.0.\)](#), [Weg vom Parkplatz zum Cafe \(Version 2.0\)](#)

ÖVPN

Zugehörige Modulbögen: [Bushaltestelle \(Version 2.0.\)](#), [Weg von der Bushaltestelle zum Cafe \(Version 2.0\) 2](#), [Schwelle von dem Mühlencafe \(Version 2.0\)](#)

Eingang zum Cafe

Zugehörige Modulbögen: [Eingang zum Cafe \(Version 2.0.\)](#), [Weg von der Bushaltestelle zum Cafe \(Version 2.0\) 2](#), [Tür zum Mühlencafe \(Version 2.0.\)](#)

Speiseraum

Zugehörige Modulbögen: [Speiseraum des Mühlencafes \(Version 2.0.\)](#), [Speiseraum des Mühlencafes 1. Etage \(Version 2.0.\) 2](#), [Treppe Speiseraum \(Version 2.0\) 2](#)

Öffentliches WC

Zugehörige Modulbögen: [WC Cafe \(Version 2.0\)](#), [Toilettenschild \(Version 2.0\) 2](#)

Aussellungsraum Mühle

Zugehörige Modulbögen: [Ausstellungsraum Mühle 1. Etage \(Version 2.0.\)](#), [Treppe Mühle \(Version 2.0\) 3](#)

Eingang Mühle

Zugehörige Modulbögen: [Eingang zur Mühle \(Version 2.0.\) 2](#), [Weg vom Cafe zur Mühle \(Version 2.0\) 3](#), [Eingang der Mühle \(Version 2.0\) 3](#)

Mühlenshop

Zugehörige Modulbögen: [Hofladen \(Version 2.0.\)](#), [Weg von der Mühle zum Shop \(Version 2.0\) 4](#), [Schwelle beim Mühlenshop\(Version 2.0\) 4](#)

Eingang Müllerhaus

Zugehörige Modulbögen: [Eingang zum Müllerhaus \(Version 2.0.\) 3](#), [Weg zum Müllerhaus \(Version 2.0\) 5](#), [Stufe vor dem Müllerhaus \(Version 2.0\) 6](#), [Flur Eingang Müllerhaus \(Version 2.0\)](#), [Zweite Eingangstür zum Müllerhaus \(Version 2.0.\) 2](#), [Eingangstür Müllerhaus \(Version 2.0.\) 4](#)

Seminarraum

Zugehörige Modulbögen: [Seminarraum 1\(Version 2.0.\) 2](#), [Tür zum Seminarraum \(Version 2.0.\) 3](#)

WC Müllerhaus

Zugehörige Modulbögen: [WC Müllerhaus \(Version 2.0\) 2](#)

Eingang Müllerhaus 1 Etage

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich des Müllerhaus 1 Etage \(Version 2.0.\) 4](#), [Treppe im Müllerhaus \(Version 2.0\) 5](#), [Flur 1. Etage Müllerhaus \(Version 2.0\) 2](#), [Tür 1. Etage Müllerhaus \(Version 2.0.\) 3](#)

Bewegungsraum

Zugehörige Modulbögen: [Bewegungsraum \(Version 2.0.\) 4](#)

Behinderten WC

Zugehörige Modulbögen: [WC Müllerhaus 1. Etage \(Version 2.0\) 3](#)

Werkstatt

Zugehörige Modulbögen: [Werkstatt \(Version 2.0.\) 5](#)

Lift

Zugehörige Modulbögen: [Treppenlift beim Müllerhaus\(Version 2.0\)](#)

Parkplatz (Version 2.0.)

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 0 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind nicht gekennzeichnet.

Bushaltestelle (Version 2.0.)

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 100 m.

Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

Speiseraum (Version 2.0.)

Speiseraum des Mühlencafes (Version 2.0.)

Es gibt Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung.

Anzahl: 8 Tisch/Tische.

Es sind keine Tische vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.

Es gibt keine Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen.

Speiseraum des Mühlencafes 1. Etage (Version 2.0.) 2

Es gibt keine Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung.

Es sind keine Tische vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.

Es gibt keine Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen.

Raum (Version 2.0.)

Hofladen (Version 2.0.)

Der Raum ist beleuchtet.

Seminarraum 1 (Version 2.0.) 2

Der Raum ist nicht beleuchtet.

Tür zum Seminarraum (Version 2.0.) 3

Der Raum ist beleuchtet.

Bewegungsraum (Version 2.0.) 4

Der Raum ist beleuchtet.

Werkstatt (Version 2.0.) 5

Der Raum ist nicht beleuchtet.

Technische Hilfsmittel (Version 2.0.)

Es gibt keinen Alarm.

In weiteren (Tagungs-) Räumen ist keine induktive Höranlage vorhanden.