

Bericht für den Gast



Seefelder Mühle

Seefelder Mühle

Anschrift
Hauptstraße 1
26937 Stadland

Kontaktdaten
Tel.: 04734 / 1236
E-Mail: kulturzentrum@seefelder-muehle.de
Web: www.seefelder-muehle.de



Prüfergebnis

Die **Seefelder Mühle** wurde am 04.05.2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Dezember 2016 bis November 2019** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Überblick über das Prüfergebnis

					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	-	-	-	keine für Menschen mit Behinderung ausgewiesenen Parkplätze
Außenwege	✓	-	-	-	z.T. Wegbreite unter 120 cm
Café					
Eingang zum Café	✓	✓	-	-	Türschwelle von 4,5 cm
Speise-/Gasträum (EG)	✓	-	✓	-	keine unterfahrbaren Tische
Speise-/Gasträum (OG)	-	-	-	-	nur über Treppe erreichbar
Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung	✓	-	-	-	u.a. Tiefe der WC-Schüssel: 42 cm
Mühle (Ausstellung)					
Eingang Mühle	✓	✓	-	-	Türschwelle von 4,5 cm
Ausstellungsraum Mühle (1. Etage)	-	-	-	-	nur über Treppe erreichbar
Mühlenladen					
Eingang Hofladen	✓	✓	-	-	Türschwelle von 4 cm
Hofladen	✓	✓	✓	✓	

Barrierefreiheit geprüft						Bemerkungen
Teilergebnisse:						
Müllerhaus						
Eingang Müllerhaus	✓	✓	-	-	kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 123 cm x 150 cm	
Seminarraum (EG)	✓	✓	-	-	Türbreite: 84 cm	
Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung (EG)	✓	-	-	-	u.a. Tiefe der WC-Schüssel: 45 cm	
Bewegungsraum (1. OG)	✓	✓	-	-	Türbreite: 87 cm; über Treppenplattformlift erreichbar	

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.



Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine ausgewiesenen Parkplätze für Menschen mit Behinderung.
- Der Weg vom Parkplatz zum Café ist 74 cm breit. Die Außenwege zwischen den Gebäuden sind gut bege- und befahrbar.
- Der Zugang zu den erhobenen Gebäuden ist stufenlos möglich. Allerdings sind Türschwellen von 4 cm zum Hofladen sowie 4,5 cm zum Café und zur Mühle (Ausstellung) zu überwinden.
- Der Ausstellungsraum Mühle (1. Etage) sowie die 1. Etage des Cafes sind nur über Treppen zugänglich.
- Die 1. Etage des Müllerhauses (Bewegungsraum) ist stufenlos über einen Treppenplattformlift erreichbar (Plattformgröße: 136 cm x 234 cm).
- Türen und Durchgänge sind mindestens 80 cm breit.
- Im Café sind keine unterfahrbaren Tische vorhanden.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung Café (EG)

- Die Bewegungsfläche links neben dem WC beträgt 50 cm x 42 cm, rechts 71 cm x 42 cm.
- Haltegriffe sind beidseitig vorhanden, rechtsseitig hochklappbar.
- Die Bewegungsfläche vor dem WC und Waschbecken beträgt mindestens 87 cm x 150 cm.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen nicht einsehbar.

Öffentliches WC für Menschen im Müllerhaus (EG)

- Die Bewegungsfläche links neben dem WC beträgt 26 cm x 45 cm, rechts 31 cm x 45 cm.
- Rechtsseitig ist ein fester Haltegriff vorhanden.
- Die Bewegungsfläche vor dem WC beträgt 67 cm x 92 cm, vor dem Waschbecken 94 cm x 77 cm.
- Das Waschbecken ist nicht unterfahrbar.
- Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen nicht einsehbar.



Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Im Café gibt es Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung. Es sind keine Tische vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Beschilderungen sind in lesbarer, visuell kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Es sind keine Informationen in Braille- oder Prismenschrift vorhanden.
- Im Außen- und Innenbereich gibt es kein Leitsystem mit Bodenindikatoren. Im Innenbereich können die Wände nur bedingt als Orientierungsleitlinie genutzt werden.
- Treppen sind nicht visuell oder taktil kontrastreich gestaltet.



Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Es gibt kein durchgehendes farbliches oder bildhaftes Leitsystem.
- Es sind keine Informationen in leichter Sprache vorhanden.