

Bericht für den Gast



Außenansicht Ferienwohnung Beck

Ferienwohnung Beck

Anschrift
Im Klingt 1
21369 Nahrendorf

Kontaktdaten
Tel.: 05855 / 540
E-Mail: wuselbeck@t-online.de
Web: www.museumshof-beck.de



Prüfergebnis

Die **Ferienwohnung Beck** wurde am 10.03.2017 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Juni 2017 bis Mai 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Überblick über das Prüfergebnis

					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	-	-	-	Stellplatzgröße: 300 cm x 300 cm
Eingang	✓	-	-	-	Türschwelle: 2,5 cm; kleinere Bewegungsfläche vor / hinter der Tür: 110 cm x 130 cm
Schlafraum	✓	-	-	-	Schmalste Durchgangsbreite: 78 cm
Wohnraum und Küche (integriert im Schlafraum)	✓	✓	-	-	Schmalste Durchgangsbreite: 85 cm; Bewegungsfläche vor Küchenzeile: 85 cm x 270 cm
WC, Dusche, Waschraum	✓	-	-	-	Bewegungsflächen neben dem WC: links 128 cm x 72 cm, rechts 24 cm x 72 cm, vor dem WC 162 cm x 104 cm

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**
 (Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und **barrierefrei für Rollstuhlfahrer**
 (Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.



Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es steht ein Parkplatz für Menschen mit Behinderung zur Verfügung (Stellplatzgröße: 300 cm x 300 cm; Entfernung zum Eingang ca. 30 m). Um zum Eingang zu gelangen muss man eine verkehrsberuhigte Straße überqueren. Die Bordsteinkante hat eine Höhe von 2,5 cm.
- Zwischen Parkplatz und Eingang hat der Weg eine Steigung von 4 % auf einer Strecke von 2 m. Die Wegbreite beträgt 90 cm.
- Das Eingangstor hat eine Mindestbreite von 110 cm, die kleinere Bewegungsfläche vor / hinter dem Tor beträgt 120 cm x 140 cm. Zum Eingang gibt es eine weitere Durchgangstür mit einer lichten Durchgangsbreite von 155 cm, die kleinere Bewegungsfläche vor / hinter der Tür beträgt 90 cm x 700 cm.
- Der Zugang zum Gebäude erfolgt über eine 2,5 cm hohe Türschwelle.
- Alle für den Gast nutzbaren Räume sind ebenerdig erreichbar.
- Türen sind mindestens 90 cm breit (Ausnahme: Badezimmertür: 81 cm).

Schlafzimmer mit integriertem Wohnbereich und Küchenzeile (Doppelzimmer)

- Die schmalste Durchgangsbreite im Raum beträgt 78 cm.
- Die Betten (zwei Einzelbetten) können seitlich verschoben werden, um Bewegungsflächen neben dem Bett von mind. 150 cm x 150 cm zu gewährleisten.
- Die Einzelbetten sind unterfahrbar, ein Pflegebett gibt es nicht.
- Es gibt eine speziell auf die Nutzung für Rollstuhlfahrer ausgelegte Küche. Anrichte/Arbeitsfläche, Spüle und Herd sind nicht unterfahrbar. Es gibt keine Oberschränke. Die Bewegungsfläche vor der Küchenzeile beträgt 85 cm x 270 cm.

WC , Dusche und Waschraum

- Die Bewegungsflächen neben dem WC betragen: links 128 cm x 72 cm, rechts 24 cm x 72 cm, vor dem WC bzw. Waschbecken 162 cm x 104 cm.
- Haltegriffe sind vorhanden, linksseitig hochklappbar.
- Das Waschbecken ist in einer Höhe von 67 cm in einer Tiefe von 30 cm unterfahrbar. Der Spiegel ist im Sitzen und Stehen einsehbar.



- Die ebenerdige Dusche hat eine Bewegungsfläche von 78 cm x 90 cm. Es ist ein Duschstuhl und Haltegriff vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Ein Fernseher mit Videotext ist vorhanden.
- Es steht ein kostenloser WLAN – Zugang zur Verfügung.
- Das Anklopfen an die Zimmertüren wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt.
- Das Anklopfen an der Zimmertür sowie das Klingeln des Telefons werden nicht durch ein Blinksignal angezeigt.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Außenwege haben meist visuell kontrastreiche oder taktil erfassbare Gehwegbegrenzung.
- Der Haupteingang ist visuell kontrastreich gestaltet und durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.



- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Es sind meist keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- Es ist kein durchgängiges Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen im Zimmer oder an der Rezeption sichtbar aus.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.