### Kurzbericht



**Deutsches Panzermuseum** 

#### **Deutsches Panzermuseum**

Anschrift Hans-Krüger-Str. 33

29633 Munster

Kontaktdaten Tel.: +49 5192 899151

E-Mail: <a href="mailto:info@daspanzermuseum.de">info@daspanzermuseum.de</a>
Web: <a href="mailto:www.daspanzermuseum.de">www.daspanzermuseum.de</a>



### Prüfergebnis

Das **Deutsche Panzermuseum** wurde am 17.08.2020 Monat 2020 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

#### "Barrierefreiheit geprüft"

## teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

#### teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von Oktober 2020 bis September 2023 führen.

Darüber hinaus liegen detaillierte Informationen vor für:

Menschen mit Hörbehinderung Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

**Blinde Menschen** 

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen
Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten



Alle mit dem System "Reisen für Alle" zertifizierten Betriebe und Orte erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von externen, speziell geschulten
   Erhebern vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebs.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer Schulung zum Thema "Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal" teilgenommen.

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-fuer-alle.de.

# Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung "Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer".

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es sind öffentliche Parkplätze für Menschen mit Behinderung an der Straße vorhanden (Stellplatzgröße 220 cm x 600 cm; Entfernung zum Eingang ca. 30 m).
- Der Eingang zum Museum ist stufenlos.
- Alle für den Gast nutzbaren Räume sind ebenerdig erreichbar. Ausnahme: Der Übergang von Halle 3 zu Halle 4 weist an der Tür eine 2,5 cm hohe Türschwelle auf.
- Türen und Durchgänge sind mindestens 90 cm breit.
- Der Verkaufstresen mit Kassenbereich ist an der niedrigsten Stelle 111 cm hoch. Es gibt keine weitere Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen
- Exponate sind im Sitzen einsehbar. Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.
- Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer angeboten. Die gesamte Route ist stufenlos begeh- und befahrbar.
- Hilfsmittel: Rollstuhl, Rollator, Museumsstühle (können auch als Gehhilfe genutzt werden).



#### WC für Menschen mit Behinderung

- Die Tür öffnet nach innen, beeinträchtigt die Bewegungsfläche aber nicht.
- Die Bewegungsflächen neben dem WC betragen: links 75 cm x 45 cm, rechts 100 cm x 45 m, vor dem WC bzw. Waschbecken 170 cm x 174 cm.
- Es gibt beidseitig hochklappbare Haltegriffe.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar. Der Spiegel im Sitzen und Stehen einsehbar.

## Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt einen akustischen Alarm im Gebäude, dieser wird nicht optisch bestätigt.
- Die Informationen zu den Exponaten werden schriftlich und akustisch vermittelt.
- Es sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung in der Cafeteria vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken.

## Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Die Hausbeschilderung ist in gut lesbarer, kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Es sind meist keine Hindernisse, z.B. in den Weg/Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- Es ist ein durchgängiges Leitsystem vorhanden (roter Streifen auf dem Boden).



- Die Speisekarte in der Cafeteria ist in schnörkelloser und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Die Exponate sind allgemein gut ausgeleuchtet. Die Informationen zu den Exponaten sind visuell kontrastreich gestaltet.
- Die Informationen zu den Exponaten werden überwiegend schriftlich und teilweise akustisch vermittelt.

## Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Das Ziel des Weges ist meist in Sichtweite.
- Unterbrechungsfreie Wegeleitsysteme oder Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand sind vorhanden (rote Linie auf dem Boden).
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.
- Es gibt keine Speisekarte mit Bildern der Speisen, die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert (Buffet, Theke).