



# Bericht für den Gast



Außenansicht Ferienhaus Bisonblick

## Ferienhaus Bisonblick

Anschrift

Am Tierpark 2  
48531 Nordhorn

Kontaktdaten

Tel.: 05921 / 7120033

E-Mail: [reurik@tierpark-nordhorn.de](mailto:reurik@tierpark-nordhorn.de)

Web: [www.tierpark-nordhorn.de/bisonblick](http://www.tierpark-nordhorn.de/bisonblick)



# Prüfergebnis

Das **Ferienhaus Bisonblick** wurde am 17.01.2017 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

**„Barrierefreiheit geprüft“**

**barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

**teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer**



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **August 2017 bis Juli 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

**Menschen mit Hörbehinderung**

**Gehörlose Menschen**

**Menschen mit Sehbehinderung**

**Blinde Menschen**

**Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen**



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft- barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer“** Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

## Überblick über das Prüfergebnis


<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <b>Barrierefreiheit geprüft</b> </div>  </div> <th data-bbox="694 338 791 573"></th> <th data-bbox="791 338 888 573"></th> <th data-bbox="888 338 986 573"></th> <th data-bbox="986 338 1083 573"></th> <th data-bbox="1083 338 1492 573">Bemerkungen</th>					Bemerkungen
<b>Teilergebnisse:</b>					
<b>Parken</b>	✓	✓	-	-	Es muss eine Straße überquert werden; Höhe der Bordsteinkante beträgt 5 cm; Wegbreite: 120 cm.
<b>Eingang</b>	✓	✓	✓	✓	
<b>Schlafraum</b>	✓	✓	✓	✓	
<b>WC, Dusche, Waschraum</b>	✓	-	-	-	u.a. Bewegungsflächen neben dem WC: links 128 cm x 52 cm, rechts 87 cm x 52 cm
<b>Wohnraum mit Küche</b>	✓	✓	✓	✓	

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis


## Erläuterung der Piktogramme



**teilweise barrierefrei** und  **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



**teilweise barrierefrei** und  **barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter [www.reisen-für-alle.de](http://www.reisen-für-alle.de).



## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es steht ein Parkplatz für Menschen mit Behinderung zur Verfügung (Stellplatzgröße 370 cm x 500 cm; Entfernung zum Eingang ca. 17 m). Es muss eine Straße überquert werden. Die Borsteinkante ist 5 cm hoch.
- Vom Parkplatz gelangt man über einen leicht begeh- und befahrbaren Weg zum Eingang.
- Es ist keine Haltestelle in unmittelbarer Nähe vorhanden.
- Das Eingangstor hat eine lichte Durchgangsbreite von 210 cm.
- Die Breite der Eingangstür beträgt 94 cm, der Zugang zum Gebäude erfolgt schwellen- und stufenlos.
- Türen und Durchgänge sind mindestens 90 cm breit.
- Alle für den Gast nutzbaren Räume sind ebenerdig erreichbar.
- Im Wohnraum befindet sich eine Küchenzeile. Es gibt keine speziell konzipierte Küche für Menschen mit Behinderung. Der Küchentisch ist unterfahrbar.
- Angebotene Hilfsmittel: Rollstuhl, Rollator.

### Schlafzimmer (Doppelzimmer)

- Die Bewegungsflächen neben dem Bett betragen: links 48 cm x 200 cm, rechts 200 cm x 200 cm. Das Bett ist unterfahrbar.
- Es ist kein Pflegebett vorhanden.
- Die schmalste Durchgangsbreite im Raum beträgt 120 cm.

### WC, Dusche, Waschraum

- Die Bewegungsflächen neben dem WC betragen: links 128 cm x 52 cm, rechts 87 cm x 52 cm, vor dem WC bzw. Waschbecken 250 cm x 155 cm.
- Es gibt Haltegriffe, beidseitig hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel ist im Sitzen und Stehen einsehbar.
- Die ebenerdige Dusche hat eine die Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm. Es sind ein Duschstuhl und Haltegriffe vorhanden.



# Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt einen optisch wahrnehmbaren Alarm in einzelnen Räumen (Küche, Wohn- und Schlafzimmer).
- Ein Fernseher mit Videotext ist im Wohnzimmer vorhanden.
- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Es steht ein kostenloser WLAN – Zugang zur Verfügung.
- Das Anklopfen an die Zimmertüren wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt.

# Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.
- Außenwege haben meist visuell kontrastreiche oder taktil erfassbare Gehwegbegrenzung.
- Der Haupteingang ist visuell kontrastreich gestaltet und durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Es sind meist keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände, vorhanden.



# Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Unterbrechungsfreie Wegeleitsysteme oder Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand sind nicht vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.
- Visitenkarten befinden sich in der Infomappe im Wohnbereich.