

Bericht für den Gast



Außenansicht Parkhotel Pyrmont

Parkhotel Pyrmont

Anschrift

Friedrichstraße 6
31812 Bad Pyrmont

Kontaktdaten

Tel.: 05281 / 4562
E-Mail: info@parkhotel-pyrmont.de
Web: www.parkhotel-pyrmont.de



Prüfergebnis

Das **Parkhotel Pyrmont** wurde am 13.10.2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Juli 2017 bis Juni 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Überblick über das Prüfergebnis

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft </div> 					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	-	✓	-	kein ausgewiesener PKW-Stellplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden; genügend allgemeine Parkplätze vorhanden
Haupteingang (Alternative: Nebeneingang) Nebeneingang (Alternative: Haupteingang)	-	-	-	-	über 18 Stufen á 16 cm erreichbar lichte Breite der Tür: 79 cm; vom Parkplatz zum Nebeneingang hat der Weg eine Neigung von 10% auf einer Länge von 23 m
Aufzug im Bereich Nebeneingang Rezeption	✓	-	-	-	lichte Durchgangsbreite der Aufzugstür: 70 cm Tresenhöhe: 116 cm; keine gleichwertige Kommunikation im Sitzen vorhanden
Zimmer 2 mit Sanitärraum	✓	-	-	-	u.a. Bewegungsfläche neben dem WC links 27 cm x 60 cm; rechts 17 cm x 60 cm






Barrierefreiheit geprüft						Bemerkungen
Teilergebnisse:						
Speiseraum		✓	-	✓	-	keine unterfahrbaren Tische vorhanden
Öffentliches WC		-	-	-	-	kein konzipiertes WC für Menschen mit Behinderung vorhanden

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis


Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.



Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es stehen keine Parkplätze für Menschen mit Behinderung zur Verfügung. Es gibt einen hauseigenen Parkplatz mit allgemeinen Stellplätzen.
- Zwischen Parkplatz und Haupteingang hat der Weg eine Steigung von 8,7 % auf einer Strecke von 31 m. Der Haupteingang ist über 18 Treppenstufen mit einer Tritthöhe von 16 cm erreichbar. Die lichte Breite der Eingangstür beträgt 93 cm.
- Zwischen Parkplatz und Nebeneingang hat der Weg eine Steigung von 10 % auf einer Strecke von 23 m. Die lichte Breite der Eingangstür beträgt 79 cm, der Zugang erfolgt stufenlos. Im Nebeneingangsbereich ist ein Aufzug (Kabinengröße: 89 cm x 108 cm) vorhanden. Alternativ gibt es eine Treppe (15 Stufen á 18 cm).
- Der Verkaufstresen mit Kassenbereich ist an der niedrigsten bzw. höchsten Stelle 116 cm hoch. Es gibt keine weitere Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen.
- Alle für den Gast nutzbaren Räume sind ebenerdig erreichbar.
- Türen und Durchgänge sind mind. 88 cm breit (Ausnahmen: Tür zum Speiseraum: 82 cm; Tür zum Sanitärraum in Zimmer 2: 73 cm).
- Im Speiseraum gibt es keine unterfahrbaren Tische.
- Es ist kein öffentliches WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.
- Alle relevanten Bereiche sind ebenerdig erreichbar.
- Angebot: Rollstuhl, Rollator, Scooter (Zusammenarbeit mit dem Sanitätshaus; Voranmeldung ist erforderlich).

Zimmer 2 mit Sanitärraum (Doppelzimmer)

- Die Bewegungsfläche vor immobilen Gegenständen beträgt 85 cm x 400 cm.
- Die Bewegungsflächen neben dem Bett betragen: links 122 cm x 250 cm, rechts 60 cm x 310 cm.
- Das Bett ist in einer Höhe von 22 cm unterfahrbar. Es ist kein Pflegebett vorhanden.
- Die Bewegungsflächen neben dem WC betragen: links 27 cm x 60 cm; rechts 17 cm x 60 cm, vor dem WC 79 cm x 40 cm. Es sind keine Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist nicht unterfahrbar.
- Der Höhenunterschied von Boden und Dusche beträgt 16 cm. Die Bewegungsfläche innerhalb der Dusche beträgt 68 cm x 68 cm. Es ist kein Duschstuhl vorhanden.



Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch. Alternativ sind Treppen vorhanden.
- Im Speiseraum sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken.
- Es gibt Tische mit geringen Umgebungsgeräuschen.
- Eine elektroakustische Beschallung im Speiseraum ist abschalt- bzw. regelbar.
- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Es steht ein kostenloser WLAN – Zugang zur Verfügung.
- Das Anklopfen an die Zimmertüren wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt.
- Das Anklopfen an der Zimmertür sowie das Klingeln des Telefons werden nicht durch ein Blinksignal angezeigt.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Außenwege haben meist visuell kontrastreiche oder taktil erfassbare Gehwegbegrenzung.



- Der Haupteingang ist visuell kontrastreich gestaltet und durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Die Hausbeschilderung ist in gut lesbarer, kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Bei den Eingangstüren handelt es sich um Glastüren ohne Sicherheitsmarkierung.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Es sind meist keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- Es ist kein durchgängiges Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch.
- Treppen sind visuell oder taktil kontrastreich gestaltet. Ein einseitiger Handlauf ist vorhanden.
- Es sind keine visuell kontrastreichen oder taktil erfassbaren Bodenindikatoren vorhanden.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen im Zimmer oder an der Rezeption sichtbar aus.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.