

## Basilika St. Cyriakus

Bei der Oberkirche 2  
37115 Duderstadt

Tel: 05527 - 84740  
Fax:

duderstadt@kath-kirche-  
unterereichsfeld.de  
[www.kirche-duderstadt.de](http://www.kirche-duderstadt.de)

## Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 3. März 2017 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



Blick auf Basilika  
(rechts Rathaus)

## Teilbereiche (für Angebotsbogen)

### Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz Marktstraße](#), [Parkscheinautomat](#)

### Eingang Basilika

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich Basilika](#), [Weg vom Parkplatz zum Seiteneingang](#), [Weg von Rampenende zu Eingangstür](#), [Rampe am Seiteneingang Basilika](#), [Beschilderung Basilika](#)

### Innenbereich

Zugehörige Modulbögen: [Innenraum Basilika](#), [Barocker Taufstein](#), [Altarraum](#), [Induktionsleitung Hörgeschädigte](#)

## Parkplatz Marktstraße

---



Parkplatz  
Marktstraße (an  
Basilika)

---

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 400 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 120 m.

## Innenraum Basilika

---



Innenraum Basilika



Seitentür Basilika



Sitzreihen

---

Der Raum ist beleuchtet.

Anmerkungen für den Gast: Der Abstand zu der vorderen Sitzreihe wird durch eine Kniebank leicht eingeschränkt.

## Station/Objekt/Exponat außen

---

## Barocker Taufstein

---



Barocker Taufstein

---

Die Waren/Exponate sind nicht gut ausgeleuchtet.

Anmerkungen für den Gast: Im Rahmen einer Stadtführung kann man nähere Informationen zur Basilika erhalten.

## Altarraum

---



Altarraum

---

Die Waren/Exponate sind gut ausgeleuchtet.

## Induktionsleitung Hörgeschädigte

---



Induktionsleitung

---

Es gibt keinen Alarm.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere Hilfsmittel

Andere angebotene Hilfsmittel: Mobile Induktionsschleife für Hörgeschädigte