

Bericht für den Gast



Freizeit- und Erlebnisbad Langeoog

Freizeit- und Erlebnisbad Langeoog

Anschrift

Kurstrasse 5
26465 Langeoog

Kontaktdaten

Tel.: 04972 / 693-156
E-Mail: w.hinrichs@langeoog.de
Web: www.langeoog.de



Prüfergebnis

Das **Freizeit- und Erlebnisbad Langeoog** wurde am 23. November 2017 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **April 2018 bis März 2021** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“ ganz oder teilweise. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter „**Beschreibung des Betriebes**“ finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

Überblick über das Prüfergebnis

 					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Eingang	✓	✓	✓	✓	
Kasse	✓	✓	✓	✓	
Umkleide für Menschen mit Behinderungen	✓	✓	✓	-	Bewegungsflächen tw. kleiner als 150 cm x 150 cm
WC/ Dusche für Menschen mit Behinderung	✓	✓	-	-	u.a. Türbreite 81 cm
Sauna- und Wellnessbereich	✓	✓	-	-	u.a. Türbreiten tw. unter 80 cm, Bewegungsflächen tw. kleiner als 120 cm x 120 cm, Flurbreite tw. unter 120 cm
Erlebnis- und Wellenbad	✓	✓	-	-	kein Personenlift verfügbar,

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-fuer-alle.de.



Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Der Weg vom Inselbahnhof Langeoog zum Freizeit- und Erlebnisbad ist von der Oberflächenbeschaffenheit her leicht begeh- und befahrbar. Es sind Poller in einem Abstand von 98 cm zueinander vorhanden. Die max. Längsneigung des Weges beträgt 12 % über eine Strecke von 50 m.
- Der Zugang zum Gebäude erfolgt schwellen- und stufenlos.
- Der Kassentresen ist 76 cm bis 122 cm hoch. Es ist eine gleichwertige Alternative im Sitzen vorhanden.
- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Räume und Einrichtungen sind stufenlos erreichbar.
- Alle Durchgänge und Türen sind mindestens 80 cm breit, meist breiter (Ausnahme: Tür zur Aufgußsauna 70 cm breit).
- Flache Treppenstufen mit Handlauf stehen für den Einstieg ins Schwimmbecken zur Verfügung.
- Angebotene Hilfsmittel: Rollstuhl

WC für Menschen mit Behinderung

- Die Bewegungsflächen betragen:
 - vor / hinter der Tür und vor dem Waschbecken mindestens 150 cm x 150 cm,
 - vor dem WC 225 cm x 150 cm,
 - links neben dem WC 38 cm x 71 cm, rechts 150 cm x 71 cm.
- Es sind am WC beidseitig hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche für Menschen mit Behinderung

- Die Größe der ebenerdigen Duschfläche beträgt 150 cm x 240 cm.
- Es sind waagerechte Haltegriffe und ein Duschstuhl vorhanden.



Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt einen optisch wahrnehmbaren Alarm im Gebäude.
- Es ist keine induktive Höranlage vorhanden.
- Flache Treppenstufen mit Handlauf stehen für den Einstieg ins Schwimmbecken zur Verfügung.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.
- Der Eingang ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt, jedoch nicht durch einen taktilen Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Glastüren sind teilweise mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Gehbahnen in Fluren sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.
- Es ist kein durchgehendes Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden.
- Es gibt keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände.
- Informationen sind in gut lesbarer und kontrastreicher Schrift vorhanden.
- Bedienelemente sind taktil erfassbar und visuell kontrastreich gestaltet.
- Die Ränder der Schwimmbecken sind visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.



- Flache Treppenstufen mit Handlauf stehen für den Einstieg ins Schwimmbecken zur Verfügung.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache. Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt.
- Die Ziele der Wege sind in Sichtweite oder es gibt Wegezeichen in sichtbarem Abstand.
- Flache Treppenstufen mit Handlauf stehen für den Einstieg ins Schwimmbecken zur Verfügung.