

Nordseeaquarium Borkum

Von-Frese-Straße 46
26757 Borkum

Tel: 04922-933-744
Fax:

lhno.oetjen@borkum.de
<http://nordsee-aquarium.de/ueberblick/>

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 4. Dezember 2017 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Teilbereiche (für Angebotsbogen)

Parken

Keine Modulbögen vorhanden.

ÖPNV-Haltestelle

Zugehörige Modulbögen: [Bushaltestelle Busbahnhof](#), [Weg vom Busbahnhof zum Nordseeaquarium](#)

Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich-Haupteingang](#), [Weg von der Straße zum Haupteingang](#), [Weg von der Straße zum Nebeneingang](#), [Feste "Rampe" /fester Weg zum Eingangsbereich](#), [Tür am Haupteingang Aquarium](#) / [vorne an der Promenade](#), [Tür am Hintereingang Aquarium](#), [Beschilderung am und im Aquarium](#)

Kasse

Zugehörige Modulbögen: [Tresen/Kasse im Eingangsbereich](#)

Ausstellungsräume / Aquarien

Zugehörige Modulbögen: [Mehrzweckraum](#) , [Ausstellungsraum - Aquarienraum](#), [Exponate - Aquarien - offene Nordsee I](#), [Weg vom Eingang in den Ausstellungsraum](#), [Weg vom Eingang zum Mehrzweckraum/Informationsraum](#), [Weg durch den Ausstellungsraum](#)

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung](#), [Weg vom Hintereingang zum öffentlichen WC](#), [Tür am Hintereingang Aquarium](#), [Eingangstür WC](#)

Bedienelemente / Gehbahn / Ausleuchtung / Beschilderung

Zugehörige Modulbögen: [Mantelbogen visuell taktile Gestaltung](#)

Hilfsmittel / Alarm / Allgemeines

Zugehörige Modulbögen: [Alarm / Hilfsmittel - Erstgespräch](#)

Bushaltestelle Busbahnhof

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 700 m.

Es sind visuell kontrastreiche Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) vorhanden.

Es sind keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) vorhanden.

Es sind keine schriftlichen Haltestelleninformationen vorhanden.

Akustische Haltestelleninformationen sind vorhanden.

Eingangsbereich-Haupteingang

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.


Tür 3

Anmerkungen für den Gast: Zwei Eingangstüren vorhanden


Tresen/Kasse im Eingangsbereich



Tresen



Servicepersonla hilft den Menschen mit Beeinträchtigungen



Durchgang

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse ist nicht gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar).

Anmerkungen für den Gast: Preisliste steht auf dem Tresen

Ausstellungsraum/weitläufiger Raum

Mehrzweckraum

Tür 3

Wesentliche "Gehbahnen" im Raum sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Wesentliche "Gehbahnen" im Raum sind nicht taktil erfassbar.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände vorhanden.


Die Exponate kontrastieren nicht visuell mit der Umgebung.

Die Exponate sind allgemein gut ausgeleuchtet.


Informationen der Exponatsbeschilderung sind visuell kontrastreich gestaltet.

Informationen zu den Exponaten werden schriftlich vermittelt. Es gibt akustische Informationen zu den Exponaten. Informationen zu den Exponaten sind als fotorealistische Darstellung vorhanden.

Ausstellungsraum - Aquarienraum




Raum - Exponate auch teilweise taktil erfassbar



Raum



Sitzmöglichkeit



Aquarium



Aquarium

Tür 3

Wesentliche "Gehbahnen" im Raum sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Wesentliche "Gehbahnen" im Raum sind taktil erfassbar.

Es sind Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Die Exponate kontrastieren visuell mit der Umgebung.

Die Exponate sind allgemein gut ausgeleuchtet.

Informationen der Exponatsbeschilderung sind visuell kontrastreich gestaltet.

Informationen zu den Exponaten werden schriftlich vermittelt. Es gibt akustische Informationen zu den Exponaten. Informationen zu den Exponaten sind als fotorealistische Darstellung vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Akustische Information auf Wunsch vom Personal

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung



Notfallschnur



Waschbecken

Tür zum WC

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.


Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.


Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.


Exponate - Aquarien - offene Nordsee I




Sitzmöglichkeit



Sitzmöglichkeit



Touchbecken -
Tiere zum anfassen



Exponate

Die Station/das Objekt/Exponat kontrastiert visuell mit der Umgebung.

Die Exponate sind gut ausgeleuchtet.

Die Informationen sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Informationen werden schriftlich vermittelt. Es erfolgt eine fotorealistische Darstellung der Informationen

Anmerkungen für den Gast: Das Personal steht für Erklärungen immer zur Verfügung.

Alarm / Hilfsmittel - Erstgespräch

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Bemerkungen hinsichtlich Assistenzhunden: Nur Assistenzhunde


Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere angebotene Hilfsmittel: Kassenpersonal ist bei Fragen/Probelem gerne behilflich

Keine technische Möglichkeit der Informationsvermittlung vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Das Personal erklärt bei Bedarf die Exponate. Das Aquarium ist klein und fein. Überall gibt es Sitzmöglichkeiten.

Mantelbogen visuell taktile Gestaltung




Beschilderung



Exponate



Beschilderung



Beschilderung



WC Tür



Beschilderung

Die Gehbahnen in Fluren / Wegen / Gängen sind im gesamten Betrieb nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahnen in Fluren / Wegen / Gängen sind fast überall mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet oder die Wände oder andere bauliche Elemente können fast überall als Orientierung genutzt werden.

Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche (Eingangsbereich, Kasse/Tresen, Schlafräume, Flure, Gänge) sind gut, d.h. hell, und blendfrei ausgeleuchtet

Die Informationen sind in gut lesbarer Schrift vorhanden.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm/Wegweiser und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Die Informationen, die aus Zahlen-, Buchstaben (bis zu 4 Zeichen) oder Piktogrammen bestehen, sind taktil erfassbar (z.B. Relief- oder Prismenschrift).

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in leichter Sprache verfügbar. Informationen zur Orientierung sind in fotorealistic Darstellung verfügbar.

Weg außen

Weg von der Straße zum Haupteingang

Breite des Weges: 270 cm

Länge des Weges: 37 m

Gehwegbegrenzung taktil erfassbar.

Weg von der Straße zum Nebeneingang

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 23 m

Gehwegbegrenzung taktil erfassbar.

Anmerkungen für den Gast: Wenn der Haupteingang wegen Sturm geschlossen ist, hängt ein Schild mit einem Hinweis an der Haupteingangstür. (Verweis auf den Nebeneingang)

Weg vom Busbahnhof zum Nordseeaquarium

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 770 m

Keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Flur/Weg/Gang innen

Weg vom Eingang in den Ausstellungsraum

Länge (Flur/Weg/Gang): 9 m

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Weg vom Eingang zum Mehrzweckraum/Informationsraum

Länge (Flur/Weg/Gang): 2000 m

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Weg vom Hintereingang zum öffentlichen WC

Länge (Flur/Weg/Gang): 3 m

Es sind Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände vorhanden.

Weg durch den Ausstellungsraum



Weg durch den Raum

Länge (Flur/Weg/Gang): 10 m

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Tür

Tür am Haupteingang Aquarium / vorne an der Promenade

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Tür am Hintereingang Aquarium

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Eingangstür WC

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Beschilderung am und im Aquarium

Die Informationen sind in gut lesbarer Schrift vorhanden.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm/Wegweiser und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in leichter Sprache verfügbar. Informationen zur Orientierung sind in fotorealistischer Darstellung verfügbar. Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.