



## Kurzbericht



Thermalsolbad Salzgitter–Bad (©Thermalsolbad Salzgitter–Bad)

## Thermalsolbad Salzgitter–Bad

Anschrift

Parkallee 3  
38259 Salzgitter

Kontaktdaten

Tel.: +49 5341 30980

E-Mail: [info@thermalsolbad.de](mailto:info@thermalsolbad.de)

Web: [www.thermalsolbad.de](http://www.thermalsolbad.de)

# Prüfergebnis

Das **Thermalsolbad Salzgitter-Bad** wurde am 08.02.2019 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

**„Barrierefreiheit geprüft“**

**teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **März 2019 bis Februar 2022** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

**Rollstuhlfahrer**

**Menschen mit Hörbehinderung**

**Gehörlose Menschen**

**Menschen mit Sehbehinderung**

**Blinde Menschen**

**Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen**



**Alle** mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebs.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer






Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche nach Art der Behinderung zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Bitte beachten Sie außerdem die Anmerkungen in der Tabelle. Hier werden zum einen Hinweise gegeben, welche Bereiche die Qualitätskriterien nicht erfüllen; zum anderen Abweichungen von den Anforderungen nach „Reisen für Alle“ genannt, wenn einzelne Kriterien zugunsten der Gesamtwertung als erfüllt gewertet wurden.



## Überblick über das Prüfergebnis

					Bemerkungen
<b>Teilergebnisse:</b>					
Parken	✓	✓	✓	✓	
Eingang	✓	✓	✓	✓	
Kasse	✓	✓	✓	✓	
Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im EG	✓	-	-	-	Bewegungsfläche rechts vom WC 68 cm x 57 cm, von links nicht anfahrbar
<b>Teilergebnisse: Badebereich</b>					
Aufzug von EG – UG	✓	✓	✓	✓	
Umkleide Damen	✓	✓	-	-	Bewegungsfläche an der Tür kleiner als 150 cm x 150 cm
Umkleide Herren	✓	✓	-	-	Bewegungsfläche an der Tür kleiner als 150 cm x 150 cm
Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im Umkleidebereich Herren	✓	-	-	-	Bewegungsflächen tw. kleiner als 120 cm x 120 cm, rechts vom WC 30 cm x 52 cm

 					Bemerkungen
<b>Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im Umkleidebereich Damen</b>	✓	-	-	-	Bewegungsflächen tw. kleiner als 120 cm x 120 cm, WC beidseitig nicht anfahrbar
<b>Dusche</b>	✓	✓	-	-	Duschfläche kleiner als 120 cm x 120 cm, Bewegungsfläche an der Tür kleiner als 150 cm x 150 cm
<b>Therapiebecken</b>	✓	✓	✓	✓	
<b>Wellenbecken</b>	✓	✓	-	-	u.a. Flur zum Becken 133 cm breit
<b>Außenbecken</b>	✓	✓	-	-	kein Einstieg über Personenlift oder Rampe oder hochliegender Beckenrand in Sitzhöhe über dem Beckenumgang
<b>Kiosk / Bistro</b>	✓	-	✓	-	Tresenhöhe 95 cm

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

### Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



**teilweise barrierefrei** und



**barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter [www.reisen-fuer-alle.de](http://www.reisen-fuer-alle.de).

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es steht ein allgemeiner Parkplatz zur Verfügung. Es gibt vier gekennzeichnete Stellflächen für Menschen mit Behinderung (Stellplatzgröße: 350 cm x 800 cm, Entfernung zum Eingang: 20 m).
- Der Parkplatz und der Außenweg ist leicht begeh- und befahrbar.
- Der Eingang ist stufenlos erreichbar (Türschwelle 2 cm).
- Die Eingangstüren (Windfang) werden ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.
- Alle weiteren für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume sind ebenerdig oder per Aufzug erreichbar.
- Die Aufzugskabine vom EG ins UG ist 150 cm x 161 cm groß. Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugstür beträgt 90 cm. Bedienelemente sind auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.
- Alle Durchgänge/Türen sind mindestens 90 cm breit (Ausnahmen: Türen zwischen Dusche und Wellenbecken mit 87 cm, WC im Umkleidebereich Herren mit 83 cm und WC im Umkleidebereich Damen mit 86 Breite).
- Der Kassentresen ist 108 cm hoch. Es ist eine alternative Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.
- Der Kiosktresen (Durchreiche) ist 95 cm hoch. Es ist keine alternative Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.
- Im Bistro sind unterfahrbare Tische vorhanden.
- Angebotene Hilfsmittel: Rollstuhl



### Badebereich

- Die Bewegungsflächen in der Umkleidekabine Herren ist mind. 150 cm x 150 cm groß. Die schmalste Durchgangsbreite beträgt 125 cm. Sitzmöglichkeiten sind vorhanden.
- Die Bewegungsflächen in der Umkleidekabine Damen ist mind. 150 cm x 150 cm groß. Die schmalste Durchgangsbreite beträgt 100 cm. Sitzmöglichkeiten sind vorhanden.
- Die Tür zum Duschaum ist 88 cm breit und öffnet nach innen, beeinflusst aber die Bewegungsflächen nicht. Die Bewegungsfläche in der stufenlosen Dusche ist 134 cm x 116 cm groß. Ein Duschsitz und Haltegriffe sind vorhanden.
- Zum Einstieg in das Therapiebecken gibt es einen Personenlift und flache Treppenstufen mit Handlauf.
- Zum Einstieg in das Wellenbecken gibt es einen Personenlift und eine Rampe.
- Das Außenbecken ist nur über flache Treppenstufen mit Handlauf erreichbar.

### Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im Umkleidebereich Herren – UG

- Die Tür ist 83 cm breit und öffnet zur Seite.
- Die Bewegungsflächen im Sanitärraum betragen:
  - vor/hinter der Tür, vor dem Waschbecken und dem WC 200 cm x 113 cm;
  - rechts neben dem WC 30 cm x 52 cm, von links ist das WC nicht anfahrbar.
- Beidseitig vom WC sind Haltegriffe vorhanden. Der rechte Griff ist hochklappbar.
- Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar. Der Spiegel ist im Sitzen nicht einsehbar.

### Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im Umkleidebereich Damen – UG

- Die Tür ist 86 cm breit und öffnet zur Seite.
- Die Bewegungsflächen im Sanitärraum betragen:
  - vor/hinter der Tür, vor dem Waschbecken und dem WC 149 cm x 110 cm;
  - links und rechts neben dem WC sind keine Bewegungsflächen vorhanden.
- Beidseitig vom WC sind nicht hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar. Der Spiegel ist im Sitzen nicht einsehbar.

### Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im Erdgeschoss

- Die Tür zum Sanitärraum ist mit einem anderen Schlüssel zu öffnen.
- Die Bewegungsflächen im Sanitärraum betragen:
  - vor/hinter der Tür, vor dem Waschbecken und dem WC mind. 120 cm x 120cm;



- rechts neben dem WC 68 cm x 57 cm, von links ist das WC nicht anfahrbar.
- Beidseitig vom WC sind Haltegriffe vorhanden. Der rechte Griff ist hochklappbar.
- Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar. Der Spiegel ist im Sitzen nicht einsehbar.

## Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

### Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Eine induktive Höranlage ist nicht vorhanden.
- Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm.
- Informationen sind in Schriftform verfügbar.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch, nicht optisch.
- Im Bistro sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken.
- Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen sind nicht vorhanden.

## Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

### Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.
- Der Eingang ist visuell kontrastreich gestaltet. Die Eingangstür öffnet automatisch.





- Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Alle erhobenen Bereiche sind hell und blendfrei ausgeleuchtet.
- Bedienelemente sind nicht taktil erfassbar, aber überwiegend visuell kontrastreich gestaltet.
- Gehbahnen sind selten visuell kontrastreich gestaltet und nicht taktil erfassbar. Die Wände können nicht als Orientierungshilfe genutzt werden.
- Im Außen- und Innenbereich gibt es kein Leitsystem mit Bodenindikatoren.
- Beschilderungen sind in gut lesbarer, jedoch nicht in Brailleschrift vorhanden.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg/Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch. Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt (bedient nur zwei Etagen). Bedienelemente sind nicht taktil erfassbar und nicht kontrastreich gestaltet.
- Treppen haben keine kontrastreichen Stufenflächen. Handläufe sind vorhanden.
- Es sind keine Informationen in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- In allen Schwimmbecken ist der Beckenrand visuell kontrastreich abgesetzt. Die flachen Treppenstufen haben Handläufe.
- Im Bistro ist die Speisekarte nicht schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet. Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

# Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Es ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden. Die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert.
- Das Ziel des Weges ist meist in Sichtweite oder es sind Wegezeichen in sichtbarem Abstand vorhanden.



- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in Leichter Sprache.
- Informationen sind in Schriftform verfügbar, jedoch nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt.