



Bericht für den Gast



Außenansicht und Terrasse Ferienhof Hollwege

Ferienhof Hollwege: Ferienwohnung Lütje Deel

Anschrift

Feldkamp 6
26123 Oldenburg

Kontaktdaten

Tel.: 0441 / 37085
E-Mail: m.k-hollwege@t-online.de
Web: www.hof-hollwege.de



Prüfergebnis

Der **Ferienwohnung Lütje Deel** des **Ferienhofs Hollwege** wurde am 22.05.2017 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **September 2017 bis August 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Überblick über das Prüfergebnis

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> Barrierefreiheit geprüft </div>  </div>					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Eingang	✓	✓	-	-	kleinere Bewegungsfläche vor / hinter der Tür unter 120 cm x 120 cm
Doppelzimmer	✓	✓	-	-	kleinere Bewegungsfläche vor / hinter der Tür unter 297 cm x 140 cm
Mehrbettzimmer	✓	✓	-	-	u.a. Bewegungsfläche vor immobilen Einrichtungsgegenständen: 143 cm x 243 cm
WC, Dusche, Waschraum	✓	-	-	-	Bewegungsflächen neben dem WC: links 78 cm x 54 cm, rechts 117 cm x 54 cm
Wohnzimmer inkl. Küche	✓	✓	-	-	kleinere Bewegungsfläche vor / hinter der Tür unter 120 cm x 120 cm
Terrasse	✓	✓	✓	✓	

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis



Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.



Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es stehen zwei Parkplätze im Carport für Gäste zur Verfügung (Stellplatzgröße: 478 cm x 505 cm; Entfernung zum Eingang circa 12 m).
- Zwischen Parkplatz und Eingang ist der Weg von der Oberflächenbeschaffenheit leicht begeh- und befahrbar.
- Das Eingangstür hat eine lichte Breite von 88 cm, die kleinere Bewegungsfläche vor / hinter dem Tor beträgt 119 cm x 290 cm.
- Alle für den Gast nutzbaren Räume sind ebenerdig erreichbar.
- Türen sind mindestens 90 cm breit.
- Im Wohnbereich mit Küche ist ein unterfahrbarer Tisch (im ausgeklappten Zustand) vorhanden.
- Es gibt eine speziell auf die Nutzung für Rollstuhlfahrer ausgelegte Küche. Anrichte/Arbeitsfläche, Spüle und Herd sind unterfahrbar. Es ist ein ausziehbarer Kühlschrank vorhanden.
- Vor dem Haus gibt es eine ebenerdige Terrasse.

Doppelzimmer

- Die Bewegungsflächen neben dem Bett beträgt: links 153 cm x 281 cm, rechts 58 cm x 270 cm. Das Bett ist unterfahrbar.
- Es ist kein Pflegebett vorhanden.

Mehrbettzimmer

- Die Bewegungsflächen neben dem Pflegebett betragen: links 143 cm x 243 cm, rechts 143 cm x 143 cm. Das Bett ist unterfahrbar.
- Die Bewegungsfläche vor immobilen Einrichtungsgegenständen beträgt 143 cm x 243 cm.

WC, Dusche und Waschraum

- Die Bewegungsflächen neben dem WC betragen: links 78 cm x 54 cm, rechts 117 cm x 54 cm, vor dem WC bzw. Waschbecken 173 cm x 246 cm.
- Es sind Haltegriffe am WC sind vorhanden, beidseitig hochklappbar.



- Das Waschbecken ist in einer Höhe von 67 cm in einer Tiefe von 30 cm unterfahrbar. Der Spiegel ist im Sitzen und Stehen einsehbar.
- Die ebenerdige Dusche hat eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm. Es sind Duschstuhl und Haltegriff vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Ein Fernseher mit Videotext im Wohnzimmer vorhanden.
- Es steht ein kostenloser WLAN – Zugang zur Verfügung.
- Das Anklopfen an die Zimmertüren wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt.
- Das Anklopfen an der Zimmertür sowie das Klingeln des Telefons werden nicht durch ein Blinksignal angezeigt.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.
- Außenwege haben meist visuell kontrastreiche oder taktil erfassbare Gehwegbegrenzung.



- Der Haupteingang ist visuell kontrastreich gestaltet und durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Es sind meist keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- Es ist kein durchgängiges Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen im Zimmer sichtbar aus.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.